個別施設計画

						策定年月	H31.1		
施設名	岡山港管理事務	所 所在 :		岡山市中	区新築港6-1				
敷地面積	98, 528	3.00 m²	1 + 44.L	4	棟 (計画	記載対象	1 棟)		
延床面積	598	8. 28 m²	棟数		00㎡以上の建物 は全て対象	(車庫、倉庫等)	は500㎡以上)		
設置目的 備前県民局建設部の出先事務所(岡山港及び港湾施設の維持管理、港湾区域内の規制、 許可、指導等)									
【想定される自然災害】									
予想震度	6弱 津波			浸水 — —					
市街化区域、準工業地域、臨港地区、商港区									
建築規制	建ぺい率60%、容積率200%								
エネルキ゛ー使用量	電気	ガス		水道	燃料 (-)			
(2017年度)	11,093 kwh	_	m³	116 m³	_	Q			
管理上の 特記事項									

1. 施設内建物の概況

_1. 旭設内建物の概沈						
名 称		事務所				
築年(西暦)		1975 年				
構造		鉄筋コンクリート造 地上1階				
建築面	積	207.42 m²				
延床面	積	207.42 m²				
主要な月 (室名等		執務室 会議室 倉庫				
主要な設備 (屋外を含む)		空調設備 給排水設備				
利用状	況	高				
耐震性	% 1	有				
躯体(コンクリート) の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2 中性化 ※3	適適				
長期使用の 建物傾斜 ※4 地盤沈下 ※5		適適				
劣化状(劣化が進んで)	況					

※ 耐震性有:耐震診断の結果Is値≥0.6(震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6以前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

2. 対応方針

(1)施設全体の方針 劣化が進んでいる設備等の修繕・改修を行い、施設を継続する。

(2)建物ごとの方針

区分	対応方針
事務所	・設備等の修繕・改修を行い、長寿命化を図る。

3. 施設全体のスケジュール

(概要)

11 > 11 > 3 > 11 > 11 > 3 > 11 > 11 > 3 > 11 > 11 > 3 > 11 > 1	H LUL Lake - 1 L- 1	4 at 14 a utal 1- a
リメイレ がっ住 / こでし		エー。 ト/トイイ/欠 ヒン 白 //トン ン一 へ
劣化が進んでレ゙	いるコロメリカ マチャノコシャ	善・改修を順次行う。

(単位:億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
事務所	設備等の 定期更新 (修繕・改修 を含む)		屋根、外壁				給排	水設備	照明 設備 LED化		

4. 概算費用

5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R6.1	事務所において、設備等の定期更新(照明設備LED化)を追加